

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Lempoisten koulu

Lempoisten koulu

Alakerta luokat 0007,0010,0011,0012,0014 ja 0019

Ilmanvaihtokoneen ilmamääriä on käyty säätämässä ja muuttamassa talvilomalla 2021 kesän nuohouksien jäljiltä. Samalla on muutettu säätöpeltien toimintaa, koska säätöpellit olivat jääneet väärin asetuksiin kesän nuohouksien jäljiltä. Samalla on muutettu myös ilmanvaihtokoneen asetuksia. Samoja säätöjä on muutettu viime syksynä muualla koululla.

Espanjalaiset portaat

Espanjalaisten portaiden yläpuolella olevasta katosta on vuotanut vettä useampaan kertaan. Vikaa yritetään koko ajan paikantaa ja veden vuotamisen estämiseksi on tehty myös useita toimenpiteitä. Viimeisin toimenpide on ollut se, että yläpuolella olevalle katolle on tehty luukku, jotta vuotokohtaa päästäisiin paremmin paikantamaan, kun vettä vuotaa seuraavan kerran. Katossa olevat rakenteet eivät ole kosteudelle herkkiä eikä vuodoista näin ollen aiheudu sisäilmahaittoja.

Vanha porrashuoneen seinä tila 1074

Porrashuoneessa 1074, joka sijaitsee ulkoa katsottuna pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella, on havaittu seinässä kosteusjälkiä. Seinän kosteutta on nyt seurattu muutaman kuukauden ajan useammasta mittapistestä eikä mittauksissa ole havaittu poikkeavuuksia.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.

LEMPÄÄLÄN KUNTA

Postiosoite: PL 36, 37501 Lempäälä | Puhelinvaihte: 03 565 51 000
Sähköposti: kunta@lempaala.fi | www.lempaala.fi