

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUUTTAMINEN TIEDOTTAA
Kanavan koulun oppilaiden koteihin ja henkilöstölle

Kanavan koulun sisäilma

Kanavan koululla on havaittu runsasta pölykertymää poistoilmapäätelaitteissa sekä pölyn laskeutumista pinoille. Pölyn aiheuttajaa selvitettiin keräämällä koulusta pölynkoostumusnäytteitä. Tutkimuksen toteutti Sirate Group Oy.

Tutkimusten perusteella pöly koostui pääosin tekstiilipölystä ja silikaattisesta kiviainespölystä. Näytteiden tulokset viittaavat siihen, että tekstiilipöly on peräisin osassa koulun tiloja käytetystä tekstiilimatosta. Lisäksi näytteissä oli muuta tavanomaista pölyä mm. ulkoilmasta ja rakennusmateriaaleista irtoavaa pölyä. Tutkimuksen perusteella suositellaan selvittämään syitä kuitujen irtoamiselle tekstiilimatosta.

Toimenpiteet:

Suodattimien tiiveys on tarkastettu ja ne toimivat oikein. Suodattimet on vaihdettu tammikuun alussa 2025.

Poistoilmakanavien päätelaitteet puhdistetaan tammikuun aikana 2025.

Selvitystyö tekstiilimaton valmistajan kanssa on käynnissä ja tekstiilimattoihin tullaan kohdistamaan toimenpiteitä, kun asia on selvitetty. Tämän jälkeen puhdistetaan ilmanvaihtokoneet ja ilmanvaihtokanavat. Lisäksi tiloihin tullaan suorittamaan perusteellinen siivous.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.